

# 第59回日本医療・病院管理学会学術総会

**演題名：**医療材料と医療安全～データベースの重要性～

**所属：**社会福祉法人日本医療伝道会衣笠病院グループ相談役  
**発表者名：**武藤正樹

## 発表者のCOI開示

演題発表内容に関連し、発表者らが開示すべき  
COI関係にある企業等はありません。

# 医療材料と医療安全 ～データベースの重要性～



社会福祉法人  
**日本医療伝道会**  
Kinugasa Hospital Group

衣笠病院グループ  
相談役 武藤正樹

富士山

箱根

小田原

横浜

江の島

港南台

鎌倉

逗子

葉山

横須賀

衣笠ホーム  
+  
心

衣笠病院グループ



心  
長瀬  
ケアセンター

三浦

浦賀

# 目次

- パート 1
  - 私の経験から . . .
- パート 2
  - 医療機器に問題があったのか？術者に問題があったのか？
- パート 3
  - FDAのデバイスエクスペリエンス(MAUDE)データベースより

# パート1 私の経験から・・・

## 空気栓塞と異物残置



# ネバー・イベント・リスト

決して起こしてはいけない  
重大事故リスト

# ネバー・イベント・リスト

- ネバー・イベント・リスト

- M S - D R G

- 2007年10月より米国メディケア・メディケイド・センター(CMS)は入院における包括払い分類のDRG(Diagnosis Related Group)をさらに精緻化した分類方式であるMS-DRG(Medicare Severity-DRG)をスタート

- 「決して起こしてはいけない医療事故リスト」

- このネバー・イベント・リストに挙がっている項目についてはCMSは病院にその発生報告の義務づけ、さらにはこの事象に関する追加的な医療費については保険償還を行わないこととした。

# ネバーアイベント・リスト

## 11項目と医療材料

- ネバーアイベント・リスト
  - ①術中空気塞栓
  - ②手術時の異物残置
  - ③輸血時の血液型誤認
  - ④膀胱留置カテーテル由来の感染
  - ⑤褥瘡
  - ⑥中心静脈カテーテル由来の感染
  - ⑦縦隔炎
  - ⑧院内外傷（転倒・火傷など）
- 追加項目
  - ⑨手術部位感染（ある種の整形外科手術、肥満手術）
  - ⑩血糖値のコントロール不良による合併症
  - ⑪深部静脈血栓や肺梗塞（膝関節や股関節の人工関節置換術）

# 術中空気栓塞の重大インシデント

(例) N病院における術中輸血ポンプ空回りによる  
エア流入インシデント

- 45歳男性 虚血性心疾患、胆石症
- ○月○日
- 9：58 心臓バイパス術（CABG）開始、午後かラパコレ実施
- 13：12 ラパコレ開始
- 14：00 自己血輸血開始
- 14：20 肺動脈圧上昇、血中酸素分圧低下
- 14：35 輸血ポンプによる下肢静脈内へのエア流入に気付く（輸血リザーバーのキャップはずれ、輸血ポンプ設定ミス）
- 14：40 空回りしている輸血ポンプ緊急停止
  - 流入エア量推定 160ml
- 15：25 手術終了
- ○月○日患者予定どおり退院

# 問題の輸血ポンプ

- 輸血量設定ミス

エア抜きキャップはずれ

エア混入センサー  
がなかった



# 手術時の異物遺残 摘出時の麻酔で死亡事故

- 症例
  - 15歳男性、アイゼンメンジャー症候群（心室中隔欠損、肺高血圧症）脳膿瘍、
  - 2003年9月3日に脳膿瘍全摘術、コドマンサージカルパティを遺残
  - 9月4日に摘出手術、麻酔時に心停止
  - 9月15日死亡、警察通報、司法解剖
- 事故原因
  - コドマンサージカルパティのカウントをしていなかった
  - 再手術時にハイリスク麻酔の評価がなされていなかった
  - 再手術時期、麻酔の適切性については外部評価を行った。
  - インフォームド・コンセントが検討課題
- 問題点
  - 司法解剖結果を知ることができない
  - 各種の院内の調査資料は証拠として押収される可能性がある
  - マスコミへの対応

# コドマン・サージカル・パーティの 術野遺残

- ガイド糸を創外に誘導して、遺残防止を行う
- このガイド糸を、機械だしの看護師が短く切ってしまった
- ガイド糸の長さや、その扱いのルールが術者によってまちまちだった
- カウントをしていなかつた



# N病院で脳外科手術で 全身麻酔受け中 3 男子死亡



2003年9月15日  
全身麻酔を受けた中学3年の  
男子生徒が死亡した  
午前、長野県上田市  
2004年8月示談成立



謝罪記者会見(2003年9月)

# パート2

## 医療材料に問題があったのか？術者に問題があったのか？

ある事故報告より

# 名古屋大学医学部附属病院の トロッカー事故

- 2002年8月、名古屋大学医学部付属病院で起きた事故
- 患者は、潰瘍性大腸炎治療のため、大腸全摘術、回腸囊肛門吻合術、回腸瘻造設術を目的として手術が行われた。
- 腹腔鏡下の手術に際して、執刀医がトロッカーで腹壁を穿破する際に、1本目はうまく入ったが、2本目のトロッカーを挿入する際に腹部大動脈を損傷した。
- 直ちに開腹手術に切り替え、出血部位を確認し、血管外科医の協力を得て大動脈損傷部の中軸側の腹部大動脈と末梢側の両側総腸骨動脈を結紮し、大量出血を止めることができた。
- しかしこの操作中に、大量出血に起因する心停止を起こし、長時間の心臓マッサージを余儀なくされた。大量出血は止血できましたが、大量輸血による出血傾向に伴うびまん性出血が遷延した結果、死亡した。

第1トロッカー

Endpath optiview torocar(512HT)




# 第2トロッカー

## Endpath dilating tip torocars(512SD)



安全シールド付き

# 安全シールド付きトロッカー



腹腔に入ってから安全シールドがトロッカーのブレードを保護する仕組み

# 事故報告書より

- ・安全シールドの動作不良を疑い、エチコン社に調査依頼
- ・米国エチコン本社から「トロッカーの形状・作動に異常なし」
- ・報告書では「我が国には、このような医療器具の検査ができる第三者機関の体制はなく、製造元の検査に委ねなければならない現状には問題がある」としている。

# 事故報告書より

- 事故報告では論文検索も行っている。
- Bhoyrul et al Torokar injuries in Laparoscopic surgery J.Am coll Surg 192 (2) 677- 683 2001

## Trocar Injuries in Laparoscopic Surgery

Sunil Bhoyrul, MD, FRCS, Mark A Vierra, MD, FACS, Camran R Nezhat, MD, FACS,  
Thomas M Krummel, MD, FACS, Lawrence W Way, MD, FACS

---

**BACKGROUND:** Disposable trocars with safety shields are widely used for laparoscopic access. The aim of this study was to analyze risk factors associated with injuries resulting from their use as reported to the Food and Drug Administration.

**STUDY DESIGN:** Manufacturers are required to report medical device-related incidents to the Food and Drug Administration. We analyzed the 629 trocar injuries reported from 1993 through 1996.

**RESULTS:** There were three types of injury: 408 injuries of major blood vessels, 182 other visceral injuries (mainly bowel injuries), and 30 abdominal wall hematomas. Of the 32 deaths, 26 (81%) resulted from vascular injuries and 6 (19%) resulted from bowel injuries. Eighty-seven percent of deaths from vascular injuries involved the use of disposable trocars with safety shields and 9% involved disposable trocars with a direct-viewing feature. The aorta (23%) and inferior vena cava (15%) were the vessels most commonly traumatized in the fatal vascular injuries. Ninety-one percent of bowel injuries involved trocars with safety shields and 7% involved direct-view trocars. The diagnosis of an enterotomy was delayed in 10% of cases, and the mortality rate in this group was 21%. In 41 cases (10%) the surgeon initially thought the trocar had malfunctioned, but in only 1 instance was malfunction subsequently found when the device was examined. The likelihood of injury was not related to any specific procedure or manufacturer.

**CONCLUSIONS:** These data show that safety shields and direct-view trocars cannot prevent serious injuries. Retroperitoneal vascular injuries should be largely avoidable by following safe techniques. Bowel injuries often went unrecognized, in which case they were highly lethal. Device malfunc-


# 論文検索の結論

- この論文には、1993～96年の使い捨て安全シールド付トロッカーによる医療事故の米国FDAへの報告書629例を分析している。
- これによると大動脈損傷は94例を数え、血管損傷による死亡は26例であった。
- このうち、41例で使用した医師は「トロッカーに不具合があったため事故が起こった」と認識し報告していたが、実際に不具合が証明されたのはわずか1例であった。
- 論文ではトロッカーによる血管損傷は安全シールド付で直視下に挿入しても1%未満の確率で起こりうる事故であることを認識し、損傷の即時発見と迅速な開腹手術による止血が救命のポイントであると結論づけている。

# 事故報告では、 「術者にも問題があった・・・」

- ・事故報告書では同時に執刀医のトロッカー挿入時の手技とその操作方法についても論評している。
- ・執刀医のC医師は、手術台（患者の）右側に立ち、第1のトロッカー（エンドパス オプティビュートロッカー）を臍の左2cm（ほぼ腹部中央）に皮膚切開をおいて、腹壁を吊上げながら、鈍的に留置した。
- ・問題の第2トロッカー（エンドパス ダイレイティング チップトロッカー）は、左側腹部（先の第1トロッカーのさらに左側5cm、手術台の右側の術者からは遠い位置になる）に皮膚切開をおいて、左手を腹壁に添えて挿入を試みた。
- ・なお、患者は痩せた体型で、手術台の右側からでも手を伸ばして届く範囲にあり、C医師は手術台左側に移動しないで挿入を行った。

# 第1、第2トロッカーの位置と 術者の位置



# 事故報告では、「術者にも問題があった・・・」

- しかし、この操作は以下の点で、問題である。
- 手術台の向い側（患者の左側）から手術台の手前側（患者の右側）に向けて斜めにトロッカー挿入することは、腹腔鏡の画面では見えても、力の掛る向きが異なり、いわゆるハンド・アイコーディネーションの維持が困難となる。
- 腹腔鏡下手術においては、ハンド・アイコーディネーションが維持される術者の位置から $90\sim120^\circ$ の範囲での手術操作に留めるべきとされる。
- また、術者の遠い側から手前に向けて挿入する場合、左手を腹壁に添えての片手での挿入となるので、両手での微妙なトロッカーコントロール（角度調整や深く入るのを制限するなど）ができないことも問題となる。
- 第2トロッカーの挿入は、本来は微妙な調整ができる手術台の左側に術者は移動して、挿入すべきであった。

# 腹膜テントティング



- トロッカーの挿入においては、腹壁のテントティングが起きれば挿入してはないとされる。
- 「腹壁テントティング」とは、腹腔鏡下で観察していく中で、トロッカーのために腹腔内へ腹壁がテント状に陷入することを指す。
- 本例では腹腔鏡でこの腹壁テントティングが認められ、腹腔鏡での視野が確保できなくなってしまった。これは執刀医のC医師も助手も確認しており、「挿入操作を中止しよう」とC医師が思ったときには、トロッカーは腹壁を貫通していた。
- テントティングが起きた場合には、原則どおり直ちに挿入操作を中断すべきであったといえる。
- 実際に病理解剖所見からは、左側腹部から斜めにトロッカーが挿入されて、腸間膜根部を貫通して後腹膜に入り、大動脈の左後側面から後面を切り裂いた形態が考えられ、この腹壁テントティングの状態でブレードが出たまま、一気に大動脈、腰椎に向けてトロッカーが到達した可能性が高い。同じく病理所見では大動脈後壁には1.5cmに及ぶ切創（大動脈の2/3周の離断に相当）があり、後腹膜腔への大出血をきたしており、出血性ショックに陥っていたものと考えられた。

# パート3 FDAのデバイス エクスペリエンス

MAUDE

..... stands for .....

**Manufacturer And User  
facility Device Experience  
database**



Abbreviations.com

Table 1.2 Comparison of premarketing and postmarketing information related in medical device

	日本	米国	欧州
市販後評価制度 (旧再審査制度)	使用成績評価制度 (旧再審査制度)	-	-
市販後調査 (臨床試験)	市販後調査	Post Market Surveillance (PMS)	Post Market Clinical Follow-up (PMCF)
市販後安全監視	不具合報告制度	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Medical Device Reporting (MDR)</li> <li>• Manufacturer and User Facility Device Experience (MAUDE)</li> </ul>	Vigilance system
公開文書	市販前： 審査報告書 市販後： 使用成績評価報告書	市販前： <ul style="list-style-type: none"> <li>• Approval letter</li> <li>• Summary</li> </ul> 市販後：なし	市販前：なし 市販後：なし



# U.S. Food and Drug Administration

Protecting and Promoting Your Health

[A to Z Index](#) | [Follow FDA](#) | [En Español](#)

[SEARCH](#)
[Home](#) [Food](#) [Drugs](#) [Medical Devices](#) [Radiation-Emitting Products](#) [Vaccines, Blood & Biologics](#) [Animal & Veterinary](#) [Cosmetics](#) [Tobacco Products](#)

## MAUDE - Manufacturer and User Facility Device Experience



[FDA Home](#) [Medical Devices](#) [Databases](#)

The MAUDE database houses medical device reports submitted to the FDA by mandatory reporters<sup>1</sup> (manufacturers, importers and device user facilities) and voluntary reporters such as health care professionals, patients and consumers.

[Learn More](#)
[Disclaimer](#)

### Search Database

Help
 Download Files

Product Problem	<input type="text"/>	
Product Class	<input type="text"/>	
Event Type	<input type="text"/>	Manufacturer <input type="text"/>
Model Number	<input type="text"/>	Report Number <input type="text"/>
Brand Name	<input type="text"/>	Product Code <input type="text"/>
Date Report Received by FDA (mm/dd/yyyy)	<input type="text" value="02/01/2016"/>	to <input type="text" value="02/29/2016"/>
<a href="#">Go to Simple Search</a> <span style="margin: 0 10px;">10</span> <a href="#">Records per Report Page</a> <a href="#">Clear Form</a> <a href="#">Search</a>		

### Other Databases

- 510(k)s
- De Novo
- CDRH FOIA Electronic Reading Room
- CFR Title 21
- CLIA
- Device Classification
- Humanitarian Device Exemption
- Medsun Reports
- Premarket Approvals (PMAs)
- Post-Approval Studies
- Postmarket Surveillance Studies
- Radiation-Emitting Products
- Radiation-Emitting Electronic Products Corrective Actions
- Recalls
- Registration & Listing
- Standards
- Total Product Life Cycle
- X-Ray Assembler

Each year, the FDA receives several hundred thousand medical device reports (MDRs) of suspected device-associated deaths, serious injuries and malfunctions. The FDA uses MDRs to monitor device performance, detect potential device-related safety issues, and contribute to benefit-risk assessments of these products. The MAUDE database houses MDRs submitted to the FDA by mandatory reporters<sup>1</sup> (manufacturers, importers and device user facilities) and voluntary reporters such as health care professionals, patients and consumers.

デバイス・エクスペリエンス・データベース (MAUDE:Manufacturer User Facility Device Experience)とは

- 医療機器に関する有害事象をオンラインで収集するデータベース
- 1991年より医療機関報告
- 1993年より代理店・卸報告
- 1993年6月より自主的報告
- 1996年8月より企業報告

# 名古屋大学医学部附属病院のトロッカー事故報告でもMAUDEを検索している

- ・また米国では1996年以後、FDAへ事故報告では、デバイスにまつわる偶発事故のデータベース (MAUDE:Manufacturer User Facility Device Experience)に、トロッカーの偶発事故・死亡事故が掲載されている
- ・このデータベース検索によると安全シールドがブレードをカバーする構造になっているとは言え、エンドパス ダイレイティング チップ トロッカーは血管や臓器損傷を引き起こす可能性があることを認識すべきと事故報告では述べている。
- ・また事故報告書では、「実際にこのトロッカーを使用するに当たっては、その偶発事故の現状を業者から提供される情報だけに頼ることなく、デバイス・エクスペリエンスのデータベース (MAUDE)からも最新の情報を得ることができる現況にあることから、トロッカーの選択にはこれらの情報をもとに、考慮されるべきであった」としている。

# MAUDEを用いた 研究も盛んに行われている



# デバイス・エクスペリエンス (MAUDE) データベースを用いた研究①

- 2015年 MAUDEによるハーパーらの研究
- 子宮鏡下の子宮ポリープ、子宮筋腫の事故事例
- 2005年から2014年6月の有害事象事例119例
- 有害事象
  - ICUで気管内挿管例、入院14例、腸損傷12例、子宮摘出術6例、死亡例2例
  - 子宮穿孔29例、デバイス障害25例、単純な輸液負荷例19例、制御された術後出血及び骨盤感染4例
  - 有害事象発生率を子宮鏡下手術器具の販売例を分母として推計したところ、0.1%の頻度と考えられた。

## デバイス・エクスペリエンス (MAUDE) データベースを用いた研究②

- 2017年1月 MAUDEデータベース研究のクプタ・プリンヤンから研究
- 2009年から2012年の1,057, 000のダヴィンチ手術が行われている。
- 2837例の有害事象が確認された。
- 産婦人科38%、消化器科19%、泌尿器科11%、その他36%
- 有害事象の分類で軽度75%、中等度18%、重症4%、死亡3%
- 明らかにデバイス関連77%、おそらく関連15%、関連なしは8%であった。
- 産婦人科に比べて泌尿器科に深刻なイベントが多かった。
- エネルギーデバイスに関連したイベントが外科手技の中で深刻であるものが多かった。

## デバイス・エクスペリエンス（MAUDE）データベースを用いた研究③

- 1991年～2013年12月までのMAUDEによるアン・マリー・トレメインらのレーザー、光源、エネルギーベースの研究
- 医療機器有害事象報告（MDR：Medical Device Reporting）に該当する項目が1257例検出された。そのうち45例はデータ不足のため除外
- 有害事象は水疱、火傷、瘢痕化、着色、脂肪喪失、神経麻痺など。
- MAUDEは過少報告されがちなMDRを補ってあまりある市販後ビジランスの未開発のリソースであることが分かった。

# デバイス・エクスペリエンス (MAUDE) データベースを用いた 研究④

- 2017年のMAUDEデータベースによるアブドウル・モイル・ハヴィズらの研究
- 2012年1月から2015年10月のMAUDEデータベースから経カテーテル大動脈弁置換術(TAVR)後の臨床または症状性リーフレット血栓症に関する有害事象を検出
- 5691 個の TAVR 関連の 有害事象 が報告された。リーフレット血栓症による構造的弁障害は30例で報告された。
- ほとんどの場合TAVRの後の最初の年に発生した。
- 構造的弁障害は大動脈狭窄症( $n= 16/30$ )または逆流( $n = 7/30$ )、または両方( $n = 4/30$ )として現れた。
- リーフレット血栓症に対処するための介入には、抗血小板または抗凝固療法( $n = 9/30$ )、バルブインバルブTAVR( $n = 5/30$ )、または手術( $n = 14/30$ )、またはその組み合わせが用いられた
- リーフレット血栓症に続く結果には、脳卒中/TIA( $n = 3 =30$ )、心原性ショック( $n= 2/30$ )、死亡( $n=9/30$ )が含まれていた。

・


## 今日のまとめ

- ・医療材料事故は患者生命に直結する重大事故をもたらす
- ・医療材料事故の事故調査には医療材料の事故データベースが欠かせない
- ・米国のFDAのMAUDEが活躍している
- ・我が国でも米国のMAUDEに相当するデータベースを構築すべき

初めての方

・

ご清聴ありがとうございました



日本医療伝道会衣笠病院グループで外来、老健、在宅クリニックを担当しています。患者さんをご紹介ください

本日の講演資料は武藤正樹のウェブサイトに公開しております。ご覧ください。

武藤正樹

検索



クリック

ご質問お問い合わせは以下のメールアドレスで  
[muto@kinugasa.or.jp](mailto:muto@kinugasa.or.jp)